

PLANTA DE PISO - 1º PAVIMENTO
FONTE MAYRINK
ESCALA 1/50



PLANTA DE EDIFICAÇÃO - SUBSOLO
FONTE MAYRINK
ESCALA 1/50



PLANTA DE FORRO
FONTE MAYRINK
ESCALA 1/50



DIAGRAMA DE COBERTURA
FONTE MAYRINK
ESCALA 1/50

MAPEAMENTO DE DANOS

LEGENDA

HACHURA	PATOLOGIAS / DRESCIÇÃO	DIAGNÓSTICOS
	Crescimento de vegetação	Presença de umidade e ausência de manutenção
	Desgaste / Irregularidade da camada pictórica e presença de sujidade	Intepéres, presença de umidade, ausência de manutenção e medidas preventivas
	Desprendimento superficial da camada de reboco e/ou pintura	Inteperes, incidência solar, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e/ou preventiva e problema de aderência da tinta ao reboco
	Acúmulo de sujidade / manchas negras nas telhas	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Desprendimento da camada de pintura	Intempéres e falta de manutenção preventiva
	Manchas de umidade	Falhas na vedação de telhas, capilarização da água no embasamento, ausência de reparos regulares (repintura e limpeza de superfície)
	Manchas negras gerenalizada com perda integral da camada de pintura e eventual, presença de limo.	Sujidade acumulada por ação de intemperes, presença de umidade, falta de manutenção corretiva adequada e medidas preventiva
	Perda de partes de elementos compositivos	Intempéres, traumas de natureza antrópica ou física
	Sujidade superficiais aderidas	Ausência de procedimentos regulares de limpeza
	Revestimento quebrado / faltante	Incidente por ação antrópica, descolamento por infiltração ou problema estrutural
	Peças empenadas ou soltas	Presença de umidade, sobrepeso, ação antrópica, falta de manutenção periódica
	Desgaste por abrasão	Desgaste provocado por atrito ou raspagem



FACHADA FRONTAL
ESCALA 1/50
ARQUITETURA BASEADA NO ARCO DO TRIUNFO EM PARIS



FACHADA LATERAL DIREITA
ESCALA 1/50



FACHADA POSTERIOR
ESCALA 1/50

FACHADA LATERAL ESQUERDA
ESCALA 1/50



CORTE AA
ESCALA 1/50



CORTE BB
ESCALA 1/50

CONTRATANTE:
ESPASUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Artur Moreira Dias - Arquiteto e Urbanista - CAU 162.397-4

Michelle Xavier Correia - Arquiteta e Urbanista - CAU A102644-5

REFERÊNCIAS

	DATA	FEITO	VISTO	APROV.
PROJ.				
CAD.				
VISTO				
APROV.				
DATA	MARÇO DE 2017			

ALTERAÇÕES

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Mapemento de Danos da
Fonte Mayrink
PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU

ESCALA: Indicada

FOLHA: 01/01

FORMATO A0 (1189 x 841)mm