



TABELA DE OCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES

PONTO DESENHO (GPS GARMIN 62S)	OCORRÊNCIAS	SOLUÇÕES	SERVIÇOS						
			ÁREA DE RECUPERAÇÃO PISO (M2)	BOCA DE LOBO (UNID.)	SARJETA (M)	CANALETA (M)	MEIO-FIO (M)	TUBO BSTC 400 MM	OBS.
25	Recalque do piso São Tomé	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	5,00		1,00				
26	Deformação da sarjeta (LD)	Demolição e recomposição da sarjeta em tijolos maciços	-		4,00				
27			-		-				MUDANÇA DE PISO DE PEDRA SÃO TOMÉ PARA PISO CIMENTADO.
28	Falta de sarjeta para encaminhamento de água pluvial (LD)	Executar sarjeta no mesmo prdrão, em tijolo maciço.	-		18,00				
29	Desgaste no Piso Cimentado	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	9,00		-				
30	Desgaste no Piso Cimentado	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	16,00		-				
31					-				MUDANÇA DE PISO cimentado para PEDRA SÃO TOMÉ.
32									Fonte F. Ernestina
62	Falta de pedra do Piso São Tomé/Recalque do piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	63,00						
63									
64	Recalque do piso São Tomé	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	2,00						
65	Falta de pedra do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	0,50						
72	O rejunte do piso está coberto de gramas.	Executar limpeza e realizar novos rejuntos.	10,50						
73	Falta de pedra do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	1,00						
74	O rejunte do piso está coberto de gramas.	Executar limpeza e realizar novos rejuntos.	9,00						
75	Recalque do piso São Tomé	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	2,00						
76	Falta de pedra do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	0,50						
77									
78	Falta de pedra do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	0,50						
79	Falta de pedra do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	0,50						
80	Falta de pedra do Piso São Tomé.	Recomposição de piso São Tomé.	0,50						
81									Mudança de Piso São Tomé para Piso em Árdosia.
	Recalque do piso em árdosia	Demolição do piso existente e execução de novo piso no local.	3,00						
	O rejunte do piso em árdosia está coberto de gramas.	Executar limpeza e realizar novos rejuntos.	4,50						
82	Falta de pedra de árdosia.	Recomposição de piso em árdosia.	0,50						
83	Falta de pedra de árdosia.	Recomposição de piso em árdosia.	0,50						


DETALHE DRENAGEM - CAIXA DE CAPTAÇÃO



DETALHE DRENAGEM NA TRANSPOSIÇÃO DO PAVIMENTO



SEÇÃO TIPO DE PAVIMENTAÇÃO



DETALHE "A"





TABELA I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RECOMENDADAS:

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - FAIXA C	DNIT 031/2006-ES
02	BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA - CBR=80%	DNIT 141/2010-ES
03	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR-1C	DNIT 145/2010-ES
04	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO TIPO CM-30	DNIT 144/2010-ES

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA "C" DNIT 031/2006-ES - ESP= 3,0 cm
BASE DE BRITA GRADUADA.
ESPECIFICAÇÃO DNIT 141/2010-ES, ESP=20,0 cm, COMPACTAÇÃO NA ENERGIA DE REFERÊNCIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO,
COM VARIAÇÃO DE UMIDADE +0,50% A +0,50% EM RELAÇÃO A UMIDADE ÓTIMA.


PLANTA CHAVE



ENTORNO DO LAGO

LEGENDA

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES EM cm, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - O CADASTRO DOS PONTOS FORAM REALIZADOS POR GPS GARMIN 62S PORTÁTIL, PORTANTO HÁ UMA MARGEM DE ERRO NA LOCAÇÃO.
- 3 - PARA DETALHES DE DRENAGEM VER DES. CXB_PROAG_10947_PB_DRE_DES_B319 FOLHA 3.
- 4 - PARA DETALHES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGENS, VER MANUAL DO DEER-MQ/SETOP.

R02	Em atendimento aos comentários RAT CODEMAGE 10.11.2020	22/11/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODMAGE
R03	Em atendimento aos comentários RAT CODEMAGE 20.10.2020	20/10/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODMAGE
R04	Em atendimento aos comentários RAT CODEMAGE 24.08.2020	11/08/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODMAGE
R00	Envio final	11/08/2020	Roberto A.	FORZAFIX	CODMAGE
	DESCRIÇÃO	DATA	SOLICITADO	FEITO	APPROVADO
FORZAFIX ENGENHARIA EIRELI					
RT:					
PROPRIETÁRIO:		Washington José de Almeida CREIA MG 59777			
					
OBJETO:		EMPREENDIMENTO			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES LOCALIZADAS NO PARQUE DAS ÁGUAS DE CAXAMBU-MG		PARQUE DAS ÁGUAS - CAXAMBU-MG			
PROJETO DRENAGEM		ETAPA:			
ENTORNO DO LAGO - TABELA DE OCORRÊNCIAS E SOLUÇÕES E DETALHE.		PROJETO BÁSICO			
CONTRATO:		DATA:	REV:	FOLHA:	
CXB_PG40_PG407_PB_DRE_DS_8322_R04		10947	09/2020	R04	002/003